

「血液浄化装置メンテナンスガイドブック」正誤表

『血液浄化装置メンテナンスガイドブック』に下記の誤りがありました。訂正いたします。

115ページ左段下から1～2行目

(誤) ギアボックスがあり、ギアが摩滅するとプランジャの動きが悪く

→ (正) カム, ベアリング, ロッドがありベアリングが摩滅するとプランジャの動きが悪く